

PROCÉDURE DE DÉCONTAMINATION

LE NETTOYAGE DES SURFACES CONTAMINÉES AVEC DE L'EAU DE JAVEL N'EST PAS UNE TECHNIQUE RECOMMANDÉE et ne devrait jamais être utilisée.

Méthode 1 : déversement ou contamination d'une petite surface avec une solution diluée

1. Fermer tout appareillage électrique ou chauffant.
2. Porter les équipements de protection : gants, sarrau et lunettes de sécurité
3. Récupérer le liquide à l'aide de papier absorbant.
4. Laver la surface à l'aide de papier absorbant mouillé. Répéter plusieurs fois en utilisant un nouveau papier à chaque fois.
5. Disposer des déchets dans un sac clairement identifié.

Méthode 2 : déversement majeur

1. Fermer tout appareillage électrique ou chauffant.
2. Porter les équipements de protection : gants, sarrau et lunettes de sécurité
3. Récupérer le liquide à l'aide de papier absorbant.
4. **Mouiller la surface avec de l'éthanol et saupoudrer de charbon activé.**
5. Nettoyer le mélange éthanol/charbon à l'aide de papier absorbant.
6. Laver la surface à l'aide de papier absorbant mouillé. Répéter plusieurs fois en utilisant un nouveau papier à chaque fois.
7. Disposer des déchets dans un sac clairement identifié.